

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211027-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

Herr Korn hat heutigen Termin für Rundgang abgesagt. Meldet sich in 2 Wochen wieder.

OBI:

Heckrolle des rechten Seiten-Schiebetores wieder montiert.

Automatik-Tür im Garten-Center ganz rechts ~~erneut defekt. Meldung an Fa. Dischhoff erfolgt morgen.~~

TAV weiterhin ausser Betrieb.

geräuschen wieder,

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet wieder Fehler.

Takko:

DM-Markt:

Kaufland:

Es wurden keine Arbeiten an der Elektrik durchgeführt, sodass der seit einigen Tagen morgentliche temporäre Stromausfall im Büro-Container eine andere Ursache haben muss.

Kein Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.10.2021	11:55	20:05	Bernd Schnädelbach
27.10.2021			

64705

S. Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Arbeitserledigung/Ausführung
Bernd Schnädelbach
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Ober-Rodener Straße 35 74172 Neckarsulm

S. Schnädelbach