

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211202-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

Die Fa. Nohl hat die TAV im Kaufland gewartet und der Sub die defekten Hydranten repariert.

Entgegen der Ankündigung wurde das durchgerostete Rohr im Kaufland nicht getauscht.

OBI: Herr Ivanov ist der neue feste Markt-Leiter.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet wieder Fehler.

Takko:

DM-Markt:

Kaufland:

Heute war der WISAG-Elektriker vor Ort, um das Strom-Kabel für den weißen Container umzuklemmen.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass weit mehr als die angekündigten

4 Stromkreise im Markt abzuschalten wären, haben wir die Aktion abgebrochen und der Kollege wird die Arbeit an einem anderen Tag morgens vor 07:00 Uhr durchführen.

Handtrockner im Kunden-Herren-WC repariert. Beleuchtung an der Obst-Theke wieder zum Leuchten gebracht.

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.12.2021	<i>M: 00</i>	<i>18:00</i>	Bernd Schnädelbach
02.12.2021			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 71 / 40 78 10  
Telefax 0 60 71 / 40 78 14 19  
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach, Straße 35, Kämpfenberg, 37141 Wetzlar



Eke

Bauvorhaben

Ober-Röderer-Straße 13, 15, 17

Straße

63322 Rödermark

PLZ / Ort

Winterscheck TAU2

Auszuführende Arbeiten:

150069068.1.121-111

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

## Leistungsnachweis für

### Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
J. Jähling	3								
P. Steinbilbes	3								

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

### Geräteeinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Gesamt-Std.	km												
DA-NB-1021-12																	

### Arbeitsgeräte/Sonstiges

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tag	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21=Scherenarbeitsbühne, 22=Scherenarbeitsbühne Allrad, 23=Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31=Gabelstapler, 32=Materialtransport

### Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
1x	Pos. 1.1 Aufbau- und Inbetriebnahme		
70x	Pos. 2 Überprüfen der Tiefpunktentferungen Pos. 3 Auffüllen der Tiefpunktentferungen mit Antifrogen.		

### Ausgeführte Arbeiten

- Auftrag S.0069068.1.12 gem Leistungsverzeichnis durchgeführt.

Anlage betriebsbereit übergeben  Ja  Nein

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

02.12.2021 J. Jähling

Datum

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

02.12.2021 Schmidbad

Datum

Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

VINCI ENERGIES

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.

EKZ

Bauvorhaben

Ober-Rodener Str. 13-17

Straße

63322 Rödermark

PLZ / Ort

Undichte TAV-Hauptleitung in der Lüftungszentrale

Auszuführende Arbeiten:

500690681131-1

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

**Leistungsnachweis für****Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden**

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
T. Arras	3			24/11	1				1

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

**Geräteeinsatz**

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt-Std.	km
DH-NB-1112	12				139									139	

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport
1x Techn. Bearbeitung + Notdienst				

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

**Materialverbrauch**

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

**Ausgeführte Arbeiten**

Betr. Sprinkleranlage:  
 Die undichte Hauptleitung (Rohrkupplung) an der  
 TAV-Station Gruppe 2 wurde überprüft u. zur  
 Reparatur aufgenommen.

Anlage betriebsbereit übergeben  Ja  Nein

Datum

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Name in Druckbuchstaben

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

24.11.21 Arras

Datum

Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.