

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20220216-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 16.02.2022
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 16.02.2022
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 16.02.2022
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Kunden-Herren-WC:

An rechten Trennwand der Pissoirs ist die Boden-Halterung / -Fuss ausgebrochen, wodurch die Wandhalterung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Standplatte des Bodenfusses ist größtenteils weggerostet.

Trennwand selbst nebst Wandhalterung und Bodenfuss demontiert.

Ersatz-Trennwand und Bodenfuss sind zu beschaffen. Die Wandhalterung kann sehr wahrscheinlich wieder eingesetzt werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
16.02.2022	BS				
16.02.2022					
16.02.2022					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20220216-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 16.02.2022
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 16.02.2022
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 16.02.2022
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Kunden-Herren-WC:

An rechten Trennwand der Pissoirs ist die Boden-Halterung / -Fuss ausgebrochen, wodurch die Wandhalterung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Standplatte des Bodenfusses ist größtenteils weggerostet.

Trennwand selbst nebst Wandhalterung und Bodenfuss demontiert.

Ersatz-Trennwand und Bodenfuss sind zu beschaffen. Die Wandhalterung kann sehr wahrscheinlich wieder eingesetzt werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
16.02.2022	BS				
16.02.2022					
16.02.2022					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

