

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220331-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

OBI:

Wartung BMA ist 8 Wochen überfällig.

Dänisches Bettenlager:

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiter Fehler.

Takko:

Heute wieder starke Geruchsbelästigung im WC und Sozialraum. Ortung der Ursache weiterhin erfolglos.

DM-Markt:

Abgebautes Teil des Fahrradständers ist noch nicht wieder repariert zurück.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift immer noch unerträglich laut !!!

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist. Konnte zurückgesetzt werden.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.03.2022	12:00	19:45	Bernd Schnädelbach
31.03.2022			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung

Stempel: 04.03.2022
Mitschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, I,
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 78 10
Telefax 0 60 74 78 14
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Telefon 0 60 74 78 14