

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220525-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.

OBI:

Wartung BMA ist seit 4 Monaten überfällig.

Dänisches Bettenlager:

Ein Rauchmelder im Lager piept ca. alle 3 - 5 Min. und leuchtet im Wechsel rot/grün.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiter Fehler.

Takko:

Heute wieder starke Geruchsbelästigung im WC und Sozialraum.

DM-Markt:

Abgebautes Teil des Fahrradständers ist noch nicht wieder repariert zurück.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift nur noch leicht, leiser wie zuletzt, jedoch immer noch wahrnehmbar, allerdings nur im Vorraum selbst.

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist. Konnte zurückgesetzt werden.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.05.2022	12:05	20:25	Bernd Schnädelbach
25.05.2022			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 69 74 1 15 70 10
Telefax: 0 69 74 1 15 70 14 19

Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
74172 Neckarsulm