

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220623-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

### **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann SE Schuhe
  - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
  - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
  - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
  - Takko ModeMarkt GmbH

### **Art der Arbeiten:**

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter. Wartung BMA Kaufland, Dänisches Bettenlager und OBI.

OB1

Defekter Rauchmelder wurde von Fa. ST-Lingner getauscht.  
Leuchtmittel Notbeleuchtung getauscht, jedoch scheint was anderes noch defekt.

#### Dänisches Bettenlager:

Defekter Rauchmelder wurde von Fa. ST-Liniger getauscht.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiter Fehler. Lüftung wird von den MA als zu kalt empfunden.

Takko:

Heute wieder starke Geruchsbelästigung im WC und Sozialraum.

DM-Markt:

Abgebautes Teil des Fahrradst nders ist noch nicht wieder repariert zur ck.

Kaufland:

Termin mit Gas-Versorger zum Ablesen, weil deren Fernablesung ein Problem hat.

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist. Konnte zurückgesetzt werden.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

BMA:

Melder im Takk 102/2 wurde durch Fa. ST-Lingner wieder aktiviert. Bisher keine Fehlermeldung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.06.2022	11:25	20:05	Bernd Schnädelbach
23.06.2022			

Kaufhandel Bernd Schnädelbach		Telefon 0 80 74 / 40 76 14 19
Bernd Schnädelbach		Telefax 0 80 74 / 40 76 14 19
Kaufhaus Bernd Schnädelbach		
Ober-Berliner Straße 13 15115 Berlin		
Wiederum der Fachhändler		