

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220623-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.  
Wartung BMA Kaufland, Dänisches Bettenlager und OBI.

## OBI:

Defekter Rauchmelder wurde von Fa. ST-Lingner getauscht.  
Leuchtmittel Notbeleuchtung getauscht, jedoch scheint was anderes noch defekt.

## Dänisches Bettenlager:

Defekter Rauchmelder wurde von Fa. ST-Lingner getauscht.  
Deichmann: Lüftungsanlage meldet weiter Fehler. Lüftung wird von den MA als zu kalt empfunden.

## Takko:

Heute wieder starke Geruchsbelästigung im WC und Sozialraum.

## DM-Markt:

Abgebautes Teil des Fahrradständers ist noch nicht wieder repariert zurück.

## Kaufland:

Termin mit Gas-Versorger zum Ablesen, weil deren Fernablesung ein Problem hat.

Sensor am Wasserzulauf für den Wassertank meldet weiterhin durchgehend eine Störung, obwohl keine anliegt bzw. feststellbar ist. Konnte zurückgesetzt werden.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.

## BMA:

Melder im Takko 102/2 wurde durch Fa. ST-Lingner wieder aktiviert. Bisher keine Fehlermeldung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.06.2022			Bernd Schnädelbach
23.06.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung