

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220713-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Recherche läuft immer noch weiter.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung. Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, mittlere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. 3. Fahrrad-Ständer-Element sollte schon vor ca. 2 Jahren neu angesetzt werden. Das ist bis heute nicht geschehen. Vielleicht könnte man das Element vom Kaufland verwenden ?

Kaufland:

Fahrrad-Ständer am Personaleingang wurde von Unbekannt abgebaut und bei Seite gestellt.

Rausgerissenen Lichtschalter im Kuden-Herren-WC wieder neu befestigt.

Tür-Schleier in der Mall pfeift nicht mehr. Habe aber keine Info, ob zwischenzeitlich ein Gewerk vor Ort war.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm. Auch werden seit 3 Wochen keine Alarme mehr gezählt,

was früher auch mal vorkam, aber nicht so häufig, wie aktuell.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.07.2022	12:08	18:55	Bernd Schnädelbach
13.07.2022			

Telefon 0 60 94 14 07 19 14 19
Telefax 0 60 94 14 07 19 14 19
Bernd Schnädelbach

Schnädelbach

Arbeitsschein-Nr. 20220713-1
Datum: 13.07.2022
Monteur: Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung

13.07.2022