

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220727-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Parkplatz: Schräglage hoch gestellten Kantstein an der Ausfahrt, kurz vor der Kurve rechts, provisorisch wieder eingesetzt. Sollte professionell nachgearbeitet werden,, vielleicht in einer Aktion mit ca. 15 weiteren an nicht so sensiblen Stellen.

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.  
Recherche läuft immer noch weiter.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung. Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.  
JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, mittlere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm. Auch werden seit 3 Wochen keine Alarne mehr gezählt,  
was früher auch mal vorkam, aber nicht so häufig, wie aktuell

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.07.2022			Bernd Schnädelbach
27.07.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung