

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220803-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

Strom-Anschluss Container nochmals geprüft. Der Strom wird von Mast D der Parkplatzbeleuchtung abgenommen. Diese hängt an der UV Leergut Kaufland und die Sicherungen sind ok.

### OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.

Recherche läuft immer noch weiter.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung. Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

### BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

### Kaufland:

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

### BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.08.2022	12:00	19:55	Bernd Schnädelbach
03.08.2022			

*Schnädelbach*  
Bernd Schnädelbach  
GATON  
Aanschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, D-  
63322 Rödermark  
Tel. 06176 74078-11  
Fax 06176 74078-12  
Kunde bestätigt Aufführung