

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220810-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Recherche läuft immer noch weiter. Die lauten Lüfter konnten jetzt lokalisiert werden. Nattland einbezogen.

Deichmann:

Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Beim Metzger sind lokal die Abflüsse der Waschbecken und des Geschirrspülers verstopft.

Sanitär-Partner beauftragt. Kosten trägt Kaufland.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2022			Bernd Schnädelbach
10.08.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung