

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220831-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft.
Makisa prüft ihre Steuerung.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Der Luftstrom in großen Teilen des Verkaufsraums wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden, ein kleiner Bereich, hinten links bei den Kinderschuh, bläst es warme Luft.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an. Kunden beschweren sich.

Rohr von Sprinkler-Strang an der Laderampe ist durchgerostet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Das Loch im Sprinkler-Rohr im Lüftungsraum wird immer größer und sprüht großflächig die Umgebung mit rostigem Wasser, welches zwischenzeitlich abgetrocknet ist. Hier DROHT ein Feuer-Alarm.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.08.2022	12:40	20:20	Bernd Schnädelbach
31.08.2022			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
17
63322 Rödermark
Telefon 079 74 78 78 10
Telefax 079 74 78 14 19