

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221221-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserrache vor dem Kessel. Wartung steht an.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Wartung Wasserkessel ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Strömungs-Wächter Takko hat korrekt Alarm ausgelöst, aber nicht wieder abgeschaltet. Separate eMail an Herrn Götz von 18:43 Uhr.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

| Menge / Einheit | Material | | |
|-----------------|----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
|------------|-------|-------|--------------------|
| 21.12.2022 | 12:10 | 10:40 | Bernd Schnädelbach |
| 21.12.2022 | | | |

64705
Firma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rheinstraße 15, 74172 Neckarsulm
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung