

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230104-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Diesel für Notstrom-Generator: Wurde von Kaufland aufgefüllt. Nur 520 L getankt, statt der erwarteten 1.000 L.
Es ist noch nicht ganz klar, warum.

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Der Drucker der BMA ist weiter defekt.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Manometer am Tank an der Wasserieleitung ist defekt.

Diese Woche leicht erhöhter Wasserverlust im Tank.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.01.2023	12:00	20:05	Bernd Schnädelbach
04.01.2023			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Anschrift: der Filiale -
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 70
Telefax 0 60 74 / 40 70
Kunde bestätigt Ausführung
[Signature]