

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230112-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

Termin mit Herrn Herget von Fa. MESA, wegen Parkplatz-Beleuchtung.

OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland: Wartung Wasser-Tank überfällig !!!

BMA: Störung Gruppe 27 AM Heizung auf dem Dach. Manometer am Wasserzulauf für den Tank defekt.

Der Drucker der BMA ist weiter defekt.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Manometer am Tank an der Wasserleitung ist defekt.

Diese Woche leicht erhöhter Wasserverlust im Tank.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.01.2023	07:00	15:30	Bernd Schnädelbach
12.01.2023			

Schein 64705

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0610 747 40 38 10
Telefax 0610 747 40 70 41 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH Ausführung
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung