

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20230724-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 24.07.2023
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 24.07.2023
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 24.07.2023
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	17:05 Uhr

Notizen:

Noteinsatz:

Zug-Schnur vom Alarm auf dem Behinderten-WC ausgerissen und auch die

- Verkabelung innerhalb der Dose, einseitig schwarze Ader.

Fahrzeug gerüstet, Anfahrt, Demontage der Dose, Recherche, wie der Deckel von der Elektronik-Einheit gelöst werden kann. Deckel gelöst, Elektronik neu verkabel.

Halterung für Zugband gerichtet und Zugband eingehängt.

Gehäuse neu montiert. Test der Alarm-Funktion. Abfahrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.07.2023	BS				
24.07.2023					
24.07.2023					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20230724-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 24.07.2023
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 24.07.2023
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 24.07.2023
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	17:05 Uhr

Notizen:

Noteinsatz:

Zug-Schnur vom Alarm auf dem Behinderten-WC ausgerissen und auch die

- Verkabelung innerhalb der Dose, einseitig schwarze Ader.

Fahrzeug gerüstet, Anfahrt, Demontage der Dose, Recherche, wie der Deckel von der Elektronik-Einheit gelöst werden kann. Deckel gelöst, Elektronik neu verkabel.

Halterung für Zugband gerichtet und Zugband eingehängt.

Gehäuse neu montiert. Test der Alarm-Funktion. Abfahrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.07.2023	BS				
24.07.2023					
24.07.2023					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

