

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20230802-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter, Rohr-Netze

OBI:

Defekte Fenster angeschaut. Brauche noch anderes Werkzeug.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zuge dreht wurde.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.08.2023	12:05	20:45	Bernd Schnädelbach
02.08.2023			

64705
Bernd Schnädelbach
Kaufmann
Kunde bestätigt Ausführung
Anschritt der Firma
Kaufland Vertrieb
Ober-Rodener Str.
63322 Rödermark
Telefax 8 80 74 / 40 70 13 10
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark 35, 74-172 Neckarstr.