

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230818-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- _____

Art der Arbeiten:

Decken-Arbeiten im Windfang am Eingang zur Mall.

BMA bei den Sicherheitsdiensten in Revision setzen lassen und an der -Anlage die Akustik und die Übertragseinheit abschalten.

Stand der Leuchtmittel am Parkplatz aufgenommen.

Sturm-Schaden an einem Fahnenmast vom Takko, der umgekippt ist.

JYSK:

Störung Gruppe 17: L-Rauchmelder im Verkaufsraum.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.08.2023			Bernd Schnädelbach
18.08.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung