

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20230819-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
-

Art der Arbeiten:

Decken-Arbeiten im Windfang am Eingang zur Mall.

BMA: an der -Anlage die Akustik und die Übertragereinheit wieder einschalten und bei den Sicherheitsdiensten aus der Revision nehmen lassen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.08.2023			Bernd Schnädelbach
19.08.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung