

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230901-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG

Art der Arbeiten:

Not-Einsatz auf Anforderung des JYSK-Marktes:

Die Techniker der Fa. Heil hätten mitgeteilt, dass aktuell noch ca. 500 - 800 Liter Wasser auf dem Dach stehen würden, die abgepumpt werden müssten, weil die Dachlast zu hoch sei und das Dach örtlich einbrechen könnte.

Fahrzeug mit Schlammsaugern, 50 m Stromkabel und anderes Werkzeug gerüstet, um zu versuchen das Wasser abzupumpen.

Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass das Wasser zwischenzeitlich über das reparierte Fall-Rohr abgelaufen ist.

Stattdessen wurden große Mengen an aufgehäuften Erdschlamm kurz vor dem Ablauf vorgefunden. Diesen habe ich dann entfernt.

Desweiteren konnte festgestellt werden, dass in der alte Ablauf-Siebschutz mit einer Plastik-folie und einem Einweghandschuh nebst Schlamm verstopt war. Das Vorgefundene ist von mir zwecks evtl. Prüfung gesichert worden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.09.2023			Bernd Schnädelbach
01.09.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung