

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20231206-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann SE Schuhe
☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
☐ Takko ModeMarkt GmbH
☐ _____

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze
Nach Wartung der Sprinkler-Anlagen durch die Fa. Renke sind fast alle Probleme beseitigt,
die drängensten auf jeden Fall, insbesondere bei Kaufland und OBI.
OBI:
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.
Deichmann:
Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.
JYSK (Dänisches Bettenlager):
TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zuge dreht wurde.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Takko:
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.
DM-Markt:
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.
Kaufland:
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.
Konzessionär Friseur meldet Probleme mit der Lüftung. Luft ist warm genug, aber stickig.
BMA:
Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.12.2023			Bernd Schnädelbach
06.12.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung