

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240131-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze

### OBI:

Wasser bei Strömungsmelder-Test ungewöhnlich rostig braun eingefärbt.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Gruppe 5 Entlastungs-Ventil tropft vor erstem Alarm.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

### Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

### Kaufland:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

### BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2024	12:05	20:20	Bernd Schnädelbach
31.01.2024			

64705  
Schneidell  
Anwesenheit der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 16, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 61 74 / 40 73 16  
Telefax 0 61 74 / 40 73 16  
FAX: 0 61 35 / 41 72 Neckarsulm  
Bernd Schnädelbach  
Kunde bestätigt Ausführung