

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240214-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

☐ **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**

Leistungsorte:

- ☐ **Aussenanlage**
- ☐ **Deichmann SE Schuhe**
- ☐ **Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- ☐ **Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- ☐ **OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- ☐ **Takko ModeMarkt GmbH**
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,
Sprinkler-Tests

Zu Bosch-Projekt "P88" eine Foto-Dokumentation der geplanten Strecke erstellt.

OBI:

Wareneingang: mittig havariertes Schiebetor von eingeklempter Palette befreit, elektrisch zurückgesetzt und und korrekt geschlossen.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 weiter defekt. Alarm-Glocke der Gruppe 5 verliert nach ca. 15 Sek. erheblich an Lautstärke.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK:

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt weiterhin höhere Wassermengen.
Heute größere Gefahr, da es stark regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

BMA-Fehler an Steuerung 102/3. Schlägt bei Siemens und beim Kaufland auf.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240214-1

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Leuchtmittel von 9 Außen-Leuchten defekt. Philips MasterColour CDM-TD 150W / 942.
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser
direkt in den Überlauf.

Behinderten-WC: lockeren Toiletten-Deckel wieder fixiert.

Zusammenarbeit mit neuem Marktleiter, Herrn Benjamin Arnautovic, abgestimmt.

Konzessionär Friseur: Strom-Zählerstand übermittelt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.02.2024			Bernd Schnädelbach
14.02.2024			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung