

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240227-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.041
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DI 27.02.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DI 27.02.2024
Ort:	63322 Rödermark	Heute	DI 27.02.2024
Auftrag:	Rettungswege / Fluchtwegsbeleuchtung Lampen Erneuern	ab ca.	21:00 Uhr

Notizen:

Not-Einsatz:

Rauchmelder im Anlagen-Raum Fluchtwegsbeleuchtung Deichmann/Takko hat die Feuerwehr alarmiert und Wasser tropft von der Decke, welches aufstaut und die Anlage bedroht.

Leckage zusammen mit Hausmeister erfolgreich im Friseur-Salon geortet. Der Installateur des Konzessionärs hat schlampig gearbeitet.

Zum einen den Haupt-Wasserhahn nicht voll abgestellt. Nach Demontage der Waschtische vergessen auf die offenen Rohr-Enden Stopfen aufzuschraube und einzudichten.

Erforderliche Maßnahmen nachgeholt und vom Hausmeister und Markleiter abnehmen lassen.

An- und Abfahrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.02.2024	MK				
27.02.2024					
27.02.2024					

MK = Mustafa Küçük

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240227-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.041
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DI 27.02.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DI 27.02.2024
Ort:	63322 Rödermark	Heute	DI 27.02.2024
Auftrag:	Rettungswege / Fluchtwegsbeleuchtung Lampen Erneuern	ab ca.	21:00 Uhr

Notizen:

Not-Einsatz:

Rauchmelder im Anlagen-Raum Fluchtwegsbeleuchtung Deichmann/Takko hat die Feuerwehr alarmiert und Wasser tropft von der Decke, welches aufstaut und die Anlage bedroht.

Leckage zusammen mit Hausmeister erfolgreich im Friseur-Salon geortet. Der Installateur des Konzessionärs hat schlampig gearbeitet.

Zum einen den Haupt-Wasserhahn nicht voll abgestellt. Nach Demontage der Waschtische vergessen auf die offenen Rohr-Enden Stopfen aufzuschraube und einzudichten.

Erforderliche Maßnahmen nachgeholt und vom Hausmeister und Markleiter abnehmen lassen.

An- und Abfahrt.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.02.2024	MK				
27.02.2024					
27.02.2024					

MK = Mustafa Küçük

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.