

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240307-3

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.041
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DO 07.03.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DO 07.03.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DO 07.03.2024
Auftrag:	Rettungswege / Fluchtwegsbeleuchtung Lampen Erneuern		ab ca.	11:00 Uhr

Notizen:

Der Schließzylinder zum Zählerraum ist auseinander gefallen, weil sich eine Schraube gelöst und rausgefallen ist.

- Einige Einzelteile waren ins Schloss gefallen, auch die Schraube.

Ich habe einige Versuche gestartet, den Zylinder wieder zusammen zu setzen, was auch gelungen ist.

Aber der Zylinder schließt nicht mehr sauber.

Das Risiko, dass man die Tür nicht mehr auf bekommt, ist mir zu groß.

- Den Zylinder muss sich ein Fachmann anschauen oder MAN besorgt einen Neuen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
07.03.2024	BS				
07.03.2024					
07.03.2024					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20240307-3

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.041
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DO 07.03.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DO 07.03.2024
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DO 07.03.2024
Auftrag:	Rettungswege / Fluchtwegsbeleuchtung Lampen Erneuern		ab ca.	11:00 Uhr

Notizen:

Der Schließzylinder zum Zählerraum ist auseinander gefallen, weil sich eine Schraube gelöst und rausgefallen ist.

Einige Einzelteile waren ins Schloss gefallen, auch die Schraube.

Ich habe einige Versuche gestartet, den Zylinder wieder zusammen zu setzen, was auch gelungen ist.

Aber der Zylinder schließt nicht mehr sauber.

Das Risiko, dass man die Tür nicht mehr auf bekommt, ist mir zu groß.

Den Zylinder muss sich ein Fachmann anschauen oder MAN besorgt einen Neuen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
07.03.2024	BS				
07.03.2024					
07.03.2024					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

