

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240307-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze

## OBI:

Wasser bei Strömungsmelder-Test ungewöhnlich rostig braun eingefärbt.  
Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.  
Gruppe 5 Entlastungs-Ventil tropft vor erstem Alarm.  
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.  
Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

## Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

3 von 4 x Aussenstrahler defekt.  
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

3 x von 4 Aussenstrahler defekt.  
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

## Kaufland:

ELA-Prüfung durch den TÜV.  
defekter Schließ-Zylinder an der Tür zum Zähler-Raum. Muss durch Kaufland ausgetauscht werden.  
Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.  
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

# **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**

**GA-tec**  
*sodexo group*



Arbeitsschein-Nr. 20240307-1

**Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.**

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.03.2024	05:30	16:40	Bernd Schnädelbach
07.03.2024			

**64705**

Bernd Schnädelbach

Firma Neuland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Gütekirche 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung 10