

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240612-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	MI 12.06.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	MI 12.06.2024
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 12.06.2024
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	18:05 Uhr

Notizen:

Werbe-Tafel / -Schild am 10.04.2024 aus den Halterungen gerissen.

Das Schild war nur an 3 von 10 möglichen Punkten verschraubt.

2 Schrauben-Löcher sind ausgerissen.

Schild temporär am selben Tag in Verwahrung genommen: 20 Minuten.

Nachdem kein Feedback wegen eines evtl. neuen Schildes kam, heute das alte wieder angebracht und an 10 Punkten fachgerecht verschraubt.

Klein-Material: 10 x Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift
12.06.2024	BS			Kunde bzw. Auftraggeber
12.06.2024				
12.06.2024				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20240612-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	MI 12.06.2024
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	MI 12.06.2024
Ort:	63322 Rödermark	Heute	MI 12.06.2024
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	18:05 Uhr

Notizen:

Werbe-Tafel / -Schild am 10.04.2024 aus den Halterungen gerissen.

Das Schild war nur an 3 von 10 möglichen Punkten verschraubt.

2 Schrauben-Löcher sind ausgerissen.

Schild temporär am selben Tag in Verwahrung genommen: 20 Minuten.

Nachdem kein Feedback wegen eines evtl. neuen Schildes kam, heute das alte wieder angebracht und an 10 Punkten fachgerecht verschraubt.

Klein-Material: 10 x Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift
12.06.2024	BS			Kunde bzw. Auftraggeber
12.06.2024				
12.06.2024				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.