

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240703-1

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Feuerlöscher auf Siegel kontrolliert und dokumentiert.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf.

Sensor für den Füllstand ist nun final defekt. Muss unbedingt getauscht werden, da die Störung permanent bei Siemens aufläuft und stetig für überflüssige Anrufe im Markt sorgt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an.

Verbrauch im Wasser-Tank jetzt wieder seit Jahren normal. Wartung und DEKRA ist weiter überfällig.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.07.2024	12:00	20:10	Bernd Schnädelbach
03.07.2024			

<p style="text-align: right;">Kundenkennung: 35.74723</p> <p style="text-align: right;">Name: Schnädel, Bernd</p> <p style="text-align: right;">Telefon: 0 80 74 / 0 80 78 06</p> <p style="text-align: right;">Fax: 0 80 74 / 0 80 78 05</p> <p style="text-align: right;">Datum: 01.07.2002</p> <p style="text-align: right;">Ort: Berlin</p> <p style="text-align: right;">Vorname: Bernd</p> <p style="text-align: right;">Nachname: Schnädel</p> <p style="text-align: right;">Handy: 0171 12345678</p> <p style="text-align: right;">E-Mail: schnadel@t-online.de</p> <p style="text-align: right;">Geschlecht: M</p> <p style="text-align: right;">Straße: Kastanienweg 20</p> <p style="text-align: right;">PLZ: 12345</p> <p style="text-align: right;">Wohnort: Berlin</p> <p style="text-align: right;">Firma: Schnädel</p> <p style="text-align: right;">Position: Chef</p> <p style="text-align: right;">Abteilung: Marketing</p> <p style="text-align: right;">Funktion: Manager</p> <p style="text-align: right;">Bernd Schnädel bestätigt Ausführung</p>	
--	--