

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241204-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

Situation am Müll-Container auf dem Parkplatz schon heute wieder kritisch. Piepenbrock ist informiert.

OBI:

Störungsmeldung: Ring an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Keine weiteren Störungen mehr.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocken der Sprinkler-Gruppen 4 und 5 funktionieren nach Wartung endlich wieder.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Wasser-Ablauf auf dem Dach wurde in Stand gesetzt und das Provisorium entfernt.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Außen-Strahler wurden heute ausgetauscht.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich weiter sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Brandschutztechnik GmbH

Beaut

Ausführungszeitraum

von 04.02. bis 04.02.

Objekt

Bestell-Nr.

Auftraggeber

Hiermit wird die Renke Brandschutztechnik GmbH beauftragt, zu den jeweils gltigen Bedingungen, Stundenlohnarbeiten an Anlagen durchzufhren. Die Mitarbeiter des AN sind berechtigt, die Anlagen in Verantwortung des AG gegebenenfalls zeitweise auer Betrieb zu nehmen. Ist eine Alarmierung zur rtlichen Feuerwehr geschaltet, so ist diese durch den AG zu informieren. Bei lngerer Auerbetriebsnahmen der Anlage ist die Versicherung zu benachrichtigen.

Part 2

**Stempel/ Unterschrift
Auftraggeber**

Auszuführende Arbeiten

Betr. Thidorensen's

Die jährliche Wartung der Hydranten wurde durchgeführt.

Funktionsbezeichnung			Fahrzeugkosten			Geräteeinsatz		
Montagerbeiter	MM	Auszubildender	AZ	Fahrzeugpauschale bis 25 km		Hochdruckreiniger		Durchflussmengenmeßgerät
Servicetechniker	ST	Service - Ing.	ING	Fahrzeugpauschale über 25 km		Spülpumpe		Rohrabdrückwerkzeug
Obermonteur	OM	Service - Meister	MEI	gefahrenre km		Absaug- und Umpumpstation		Tauchpumpe
Monteur	M	Systemplaner	SPI	Wartungskunde	JA	NEIN		

Materialverbrauch

Die Arbeiten wurden abgeschlossen

JA NEIN

Die Anlage wurde an den Betreiber ordnungsgemäß übergeben.

IA NFIN

Ort/Returmö.

Unterschrift Mitarbeiter Renke Brandschutztechnik GmbH

Unterschrift Auftraggeber bzw. sein bevollmächtigter Vertreter

Renke Brandschutztechnik GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Die Sparkasse Bremen · IBAN: DE21 2905 0101 0001 1317 47 · BIC: SBREDE22XXX
Sitz der Gesellschaft: Am Alten Sicherheitshafen 1 · 28197 Bremen
Geschäftsführer: Burkhard Schmidt, Frank Zulauf
Handelsregister Bremen HRB Nr. 22758 · Ust.-ID-Nr.: DE243042196

