

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20161110-3

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Art der Arbeiten:**

Koaleszenzabscheider beim OBI gemäß Anhang der Plan von der Mail am 04.11.2016 Betriebsbeschreibung von Novotna Mähner & Assoziere 08.11.2000, im Bereich Vordach Miet-Profi.

Es gibt kein Vordach für den Miet-Profi. Mit Gabelstapler soweit Paletten mit Ware umgeschoben und den Abscheider gesucht. Rechts vom Eingang einen Gully gefunden für Grundwassermessung. Bilder gemacht, nach weiteren Deckeln gesucht die in Frage kommen. Keine relevanten Deckel gefunden. Paletten wieder zurück geräumt.

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- OBI

Menge / Einheit	Material
44 KM	Ah Fahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2016	10:30	11:00	Tayfun Sökmen
10.11.2016			

  
Tayfun Sökmen

**OBI** 449  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Feldstraße 100  
7434 Neckargemünd  
Telefon 06074/6302070  
Telefax 06074/6302070  
Kunde bestätigt Ausführung