

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190527-2

Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsort:



Art der Arbeiten:

~~Schadensaufnahme Wasserschaden. Es wurde die Anzahl der Beschädigten Deckenpaneele ermittelt und welche Paneele verbaut sind.~~

Nachmal mit der Hausleitung gesprochen, das komplette
dach begangen.

Die Reparaturen stellen Fotografieren.

Bei den Lichtkuppeln sind bei Zweien das Gummi
Lose.

Gummi teile eingesetzt.

Menge / Einheit	Material
88 #11	A



Ober-Rodener-Straße 13, 15
63322 Rödermark
Tel.: 0 60 74 • 9 14 04 70
Fax: 0 60 74 • 91 40 47 81

Datum: von: bis: Monteur: