

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85

Arbeitsschein-Nr. 296 - 1

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Takko

Außenanlage

Art der Arbeiten:

- ### **Leistungsorte:**

- DM - Markt
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager
 - EKZ Rödermark
 - Kaufland
 - OBI-Baumarkt

Fußrohr im Waren eingang aussenbereich ist lose.

Verbindungssteile mit großem Aufwand gelockert, lose Stelle wieder befestigt.

Menge / Einheit	Material
	 449 OBI GmbH & Co. Deutschland KG <small>Gütersloh, Deutschland</small>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.03.2014	9:15	12:00	Tayfun Sökmen
25.03.2014			

Tayfun Sökmen

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Röderner-Straße 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Telefax: 06074/6962020

Kunde bestätigt Ausführung