

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 433 - **4**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐

Art der Arbeiten:

Routine inkl. Sprinkler-Test's 3-mal

- OBI Wassereintritt an der Automatiktür zum Aussen Garakzent überprüft. Es Regnete den Ganzen Tag daher konnte die Leckstelle nicht lokalisiert werden, Doch abgelaufen nichts gefunden. HK wird informiert. Stellvertreter Marktleiter Hr. Herrmann informiert.
- OM um 20:10 Uhr angeschaut wie die Eingangstür geschlossen wird.

Menge / Einheit	Material
km	88 km und 175 Fahrt.

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.10.19	16:00	22:00	Tayfun Sökmen
10.10.2014			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 66 74 / 40 78 10
Telefax 0 66 74 / 40 78 14 18

Kunde bestätigt Ausführung