

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 462 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☐

Art der Arbeiten:

- Firma ATW Ton OBI WE Lager mangel gezeigt und die Ausführung besprochen, Arbeit abgenommen
- Firma Rundoor Automatik Tür mangel besprochen.
- Firma Reko Automatik Tür Kaufland rechts arbeit ausgeführt ~~und~~ gemäß Angebot (Steuerelement + Motor) bei cellen zugeordnet.
- Routine + Sprinklertest 3-mal.
diverse Hausmeister tätigkeiten z.B. Heizung wasser aufgeführt, Bewegungsmelder eingestellt.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abschrtz
3	Lampen Kaufland Notbeleuchtung L 8W / 640
2	Lampen OBI Notbeleuchtung

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.10.2014	730	1630	Tayfun Sökmen
17.10.2014			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung

Notbeleuchtungen Ek Z Rode-mak 17.10.19

- Kaufland ^{Kaufland} Ausgang Flucht tunnel ✓
- Sprinkler zentrale über dem Eingang ✓
- Getreide Leergut Lage Notbeleuchtung Gehäuse ✓
= 3 X Lampen
OBI
↓
- Für Büros
- Gang Gorkonzentr Aussenbereich bei Gang = 41
= 2 X Lampen
- Sicherheits Alar RWT OBI Gorkonzentr Mitteltür
- Kaufland = Container hinter weg ✓