

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr.

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☒ Kaufland
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
☐ _____

475

Art der Arbeiten:

Schnelleinsatz: Hr. Müller rief um 12:00 Uhr an das in seinem Büro das rechte Fenster element nicht schließt und dadurch die Alarmanlage nicht geschaltet werden kann. Versucht um das Fenster zu öffnen geht nicht, das Fenster lässt sich nur ca. 2cm kippen so das, das Fenster auch nicht hoch genommen werden kann. Nach Rücksprache mit Fensterbauer ist es ein größeres Problem. Im Büro besetzt gegeben Herr Friedrich kommt sich. Herrn Müller informiert das die Reparatur evtl. erst am Montag erfolgen kann.

Menge / Einheit	Material
88 km	Fn und Absicht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.11.14	12:15	15:00	Tayfun Sökmen
14.11.14			

