

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 577 - **2**

Objekt:

DM-Markt Filial-Nr.: 763
Ober-Rodener-Str. 017
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung
- ☐ ~~Feld~~

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk


Art der Arbeiten:

Undefinierbare Klopfgänge am Tür Luftschleier
und im Sozialraum und Lager
Leitungen von oben über dem Sozialraum verlegt
und eine Sprinklerleitung die an der Stütze auflog
mit Korken gedämmt.
Tür Luftschleier Rohrverkleidung war locker mit
Papierkanten befestigt.

Bilder und Video

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.03.2015	17:00	19:00	Tayfun Sökmen
12.03.2015	16:00	17:00	Tayfun Sökmen


Tayfun Sökmen

Deichmann SE
Ober-Rodener Straße 5 - 10
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung