

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. **600** ☐

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ OBI Markt
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☐ Takko Markt
☐ getrennte Sammel Materialrechnung
☐

Art der Arbeiten:

- Routine Begehung und Besprechung mit Marktverantwortlichen
- Sprinkler Test 3-mal
- Begehung und Besprechung neuer konsessionärer Eisverkäufer wegen Standort und Stromverbindung mit Fr. Steiner (Kaufland) Standfläche und Beauftragung Elektriker Hr. Dettki; wird am Freitag den 24.09.2015 die Kabel innen verlegen an den Verteiler im Lagergut annahme akzeptieren

Menge / Einheit	Material
88 Km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.09.2015	9:00	14:00	Tayfun Sökmen
23.09.2015			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 40 78 19
Telefax 0 69 74 40 78 14 19

64705
Tayfun Sökmen
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 600

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ OBI Markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten: Routine Hausmeister-Dienste

A-Schein # 599.1

1.	am: 16.04.2015	von: 10:35	bis: 13:35	durch: Tayfun Sökmen
<p>Märkte begangen und mit den Marktleiter gesprochen.</p> <p>Probleme Tor OBI im Wareneingang, lässt sich nur mit Schlüssel auf und zu fahren. Die Firma Spezialmontage hat teile bestellt und sollen in der KW 15 gemacht werden. Frank Friedrich FM Facility EAST informiert.</p> <p>Schlüssel der neue BMZ beim Dänischenbettenlager fehlen es müssen Sprinklerkopf entfernen. Schlüssel Hat HPS Herr Wörl, ist im Urlaub und kommt erst wider in der KW 17 zurück. Dann kann ich einen schlüssel bekommen. Die Firma Nohl soll des machen werden sich mit mir in Verbindung setzen. Nach Telefonat mit Nohl, vereinbart das ich mich nach dem 27.04. melde sobald ich den Schlüssel habe.</p> <p>Mehrere Fluchtwegsbeleuchtungen in den Märkten „Kaufland, Takko und OBI“ sind defekt.</p> <p>Die Dehnfugen beim OBI sind noch nicht gestrichen.</p>				

2.	am: 16.04.2015	von: 13:35	bis: 16:15	durch: Tayfun Sökmen
Sprinkler Test				

A-Schein # 600

3.	am: 22.04.2015	von: 09:00	bis: 14:00	durch: Tayfun Sökmen
<p>Routine Begehung und Besprechung mit den Marktverantwortlichen. Sprinkler Test alle 3.</p> <p>Begehung und Besprechung mit dem neuen Konzessionär Eis Verkäufer und der Marktverantwortlichen vom Kaufland Frau Steiner und dem Elektriker Herr Dettki wie und wo der Strom gelegt wird wo der Verkäufer sich hinstellen kann.</p>				

Nr.	Datum	von	bis	Zeit
1.	16.04.2015	10:35	13:35	03:00
2.		13:35	16:15	02:40
3.	22.04.2015	09:00	14:00	05:00

Aufwand: 10:40

Rödermark, den 22.04.2015

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.