

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 676

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐
- ☐

☒ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

5 Notleuchten ausgetauscht

Kaufland: WC-Damen Brillen festgezogen

H-Shop: Glasschaden

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.08.2015	07:30	15:45	Bernd Schnädelbach
19.08.2015			



Kunde bestätigt Ausführung