

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 674-

795

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Takko Markt
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- getrennte Sammel Materialrechnung
- _____

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

2 Fenster von rechts ließ sich nicht schließen. Scharnier am Griff festgezogen.

3 Fenster von rechts Stangen-Halnahme oben rechts ausgefallen - muss getauscht werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.08.2015	14:30	15:00	Bernd Schnädelbach
03.08.2015			

25

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

TAKKO
FASHION

TAKKO Holding GmbH
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark
Tel. 06074 / 3046845
Filiale 301