

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 794

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Takko Markt
 dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- getrennte Sammel Materialrechnung
- _____

Art der Arbeiten:

wöchentliche Routine

Tür - Glasmelder wieder gegen das Original
ausgetauscht.

Nur Reparatur des Schalters

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.08.2015	14:25	14:40	Bernd Schnädelbach
03.08.2015			

S. Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Deichmann SE
Ober-Rodener-Strasse 5-13
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Ausführung