

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 855

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine und VDS-Prüfung: Begleitung Frau Schönborn

Fa. Nohl hat sich 6,5 Std. abzeichnen lassen. Der Techniker war von 08:00 bis 12:00 vor Ort.

*Dämmisches Bettlattenlager: Sprinkler-Melder mit Fleschen
an der Deckenplatte sollen bei der nächsten Wartung auf
Dichtigkeit geprüft werden.*

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.04.2016	07:30	16:30	Bernd Schnädelbach
15.04.2016			

64703
Schnädelbach
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Bernd Schnädelbach 174172 Neckarstraße
Anschluß der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 90 74 140 78 10
Telefax 0 90 74 140 78 14 19
Kunde bestätigt Ausführung

Bauvorhaben: Flz Reckersmark
 Straße: Ober-Reckers-St.
 PLZ/Ort: 63322 Reckersmark
 Auszuführende Arbeiten: IDS Begleitung

Projekt-Nr.: 131015-1337533-01
 Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet
 Bestätigt: Datum/Unterschrift
 Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt- stunden
Rebsch	3					15.04 65			65

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt- Std.	km
DA-UB Boco	3									65	50					65	50

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit
 Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne
 Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern

Ausgeführte Arbeiten

IDS Begleitung zur Prüfung des
Dachflusses

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

Datum: 15.04.16
 Unterschrift (FPS-Mitarbeiter): Rebsch

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

Datum: 15.04.16
 Unterschrift (Kunde): Schinkelbach

Name in Druckbuchstaben



Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.