

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY EAST**  
GEBAUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 863

## Objekt:

EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Kaufland
  - OBI Markt
  - Takko Markt
  - dm-drogerie markt

□

## **Art der Arbeiten:**

VDS-Prüfung Frau Schönborn  
Durchführung der VDS-Sprinkler-Prüfung.  
Begehung aller relevanten Räume in allen Märkten.  
Sprinkler-Tests und alle Strömungs-Wächter.

Menge / Einheit	Material	
		Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Straße 13, 15 und 17

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.04.2016	07:30	14:00	Bernd Schnädelbach
15.04.2016			