

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 876

Objekt:

EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Begleitung Dekra-Prüfung Test Elektro-Anlagen und Notstrom-Agregat

Prüfer Herr Hoffmann

Menge / Einheit	Material	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.05.2016	14:00	01:15	Bernd Schnädelbach
18.05.2016			

64705
Schnädelbach
Kaufland Vertrieb Esslingen GmbH & Co. KG
Steinstraße 25, 74172 Neckarsulm
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung.

