

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 878

Objekt:

EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____
- _____

Art der Arbeiten:

Begleitung Dekra-Prüfung Blitzschutz-Anlagen

Prüfer Herr Hoffmann

Heizung Kaufland defekt. Fachbetrieb beauftragt.

Friseur: Störung Belüftungs-Anlage

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.05.2016			Bernd Schnädelbach
19.05.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung