

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 878

**Objekt:**

EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

**Art der Arbeiten:**

Begleitung Dekra-Prüfung Blitzschutz-Anlagen

Prüfer Herr Hoffmann

Heizung Kaufland defekt. Fachbetrieb beauftragt.

Friseur: Störung Belüftungs-Anlage

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.05.2016	09:00	15:00	Bernd Schnädelbach
19.05.2016			

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 41 40 78 10  
Telefax 0 60 74 74 78 14 19

**64705**  
*Schnädelbach*

Bernd Schnädelbach  
Kaufland Vertrieb Ebersen GmbH  
Kundenbestätigt Ausführung