

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 880

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Kaufland: Störung Sprinkler-Pumpe zu hoher Wasserstand im Auffangbecken.

Kessel lässt sich nicht mit Wasser füllen. Behoben.

Heizung: Fachbetrieb sagt alles ok. Liefert keinen Grund für die erhöhte Leistungsanforderung für die Klima-Anlage.

Herren-WC: Wasserhahn locker. Behoben.

Beide Urinale laufen immer noch über.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2016			Bernd Schnädelbach
20.05.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung