

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 890

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Kaufland: Siemens hat BMA nicht korrekt in Revision genommen, weshalb ein Alarm auflief. 7cm Wasser in der Wanne der Sprinkler-Pumpe.

OBI: in der Pflanzenhalle tropft es leicht an 2 Stellen von der Decke.

Aussen-Anlage: Fotos vom gesamten Gelände aus verschiedenen Perspektiven erstellt.

Maler-Arbeiten an den Behinderten-Parkplätzen können als durchgeführt gemeldet werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.06.2016			Bernd Schnädelbach
01.06.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung