

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 913

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine und Sprinkler-Tests.

OBI: Fluchtweg-Leute im Garten-Center Nähe Verteilung ist das Gehäuse massiv angeschlagen, sodass eigentlich ein Austausch der gesamten Leuchte notwendig ist. Die Markt-Leitung wurde informiert.

Kaufland: Konzessionär Metzger Zeiss: Eine große Menge Wasser ist über das WC in den Raum gespült worden. Die verursachende Verstopfung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch unsachgemäße Entsorgung von größeren Mengen Toilettenspülzetteln bzw. Papier-Reinigungstüchern über das Mitarbeiter-Herren-WC verursacht, welches direkt darüber liegt.

Gemäß beauftragtem Fachbetrieb, Herr Grün, treten diese Verstopfungen immer wieder auf, weil die Verrohrung nicht fachgerecht ausgeführt ist. Dies sollte behoben werden, da weit größere Überflutungen sehr wahrscheinlich sind. Schaden konnte bis 12:30 behoben werden. Kosten übernimmt Kaufland.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.07.2016	08:00	11:00	Bernd Schnädelbach
13.07.2016	12:15	16:30	- 11 -

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 40 78 10
Telefax: 0 60 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach bestätigt Ausführung

Das Kaufland Vertrieb Epalen GmbH bestätigt Ausführung
Luisenstraße 35, 74172 Neckarsulm