

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 935

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Anlagen-Test.

Kaufland:

Austausch des Handmelders durch HPS aus Havarie-Schaden vom 03.08.2016 im Fluchttunnel.

Fa. Niedermeier hat die Spritzwasser-Pumpe für die Sprinkler-Anlagen-Pumpe geliefert und im Pumpen-Becken montiert und getestet. Die Stromversorgung wurde über ein Verlängerungskabel provisorisch hergestellt.

Für den Echtbetrieb muss noch fachgerecht ein Stromanschluss 220V gesetzt werden.

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.08.2016			Bernd Schnädelbach
04.08.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung