

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 959

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland:

Herren-WC Pissoir verstopft. Gewerk beauftragt.

Schließanlage meldet Technik-Raum und Gitter Vollgut als offen, obwohl sie verschlossen sind. Die Anlage lässt sich nur scharf schalten, wenn beide Linien rausgenommen wurden.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

| Menge / Einheit | Material | Anschrift der Filiale: |
|-----------------|----------|--|
| | | Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark |
| | | Telefon: 06104-90 73 10 |
| | | Fax: 06104-90 73 04 10 |
| | | |

| | | | |
|------------|-------|-------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 31.08.2016 | 09:30 | 18:00 | Bernd Schnädelbach |
| 31.08.2016 | | | |

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung